株式会社 大仙・アグロ情報通信



↑HPはこちらから 2020年11月

今月はABIL (アビル) ヒーターをご紹介します!

<ケース | >




✓入口付近の生育が悪い。 ✓ハウス内で生育速度が バラつく。

くケース2>

✓収量を増やしたい! ✓根張りを良くしたい! <ケース3>

こんなお悩みありませんか? ✔暖房を導入したいけど 高価な設備は難しい・・・ /燃料費が気になる…





そんなあなたに!


アビルヒーターがおすすめ!!

アビルヒーターは特殊素材を使用した<u>局所加温装置</u>です。AC100 Vコンセントに挿すだけで使用でき、 線全体が均一に温まるので<u>温度ムラが少ない</u>です。また、シリコンで被覆されているので<u>防水性に優れ</u>、 従来品に比べて<u>切れにくく高耐久</u>!数シーズンに渡って繰り返し利用が可能です。

1. ハウス内の不均一性を改善!

入口付近や陰になる場所など、作物の生育が 不均一になりやすい場所をピンポイントで温め ることができます。






2. 局所加温で作物の生育を活性化!

土壌や培地を温めることで根の活性 が高まるため、太く長い根が育ち、作 物の生育を促進します。



3. イニシャル、ランニングコストが安い!

設備がコンパクトなので、暖房機に比べ安価 に導入できます。また、ヒーター線の断面積が 大きく、従来の電熱線(二クロム線)と比較し て電気代を2/3に抑えることができます。




お客様の声

- 土壌加温で収量が15%増加。(トマト)
- 日当たりの悪い区域でもアビルヒーターに よって生育が改善された。 (イチゴ)
- 生長が早く、収穫サイクルが短くなった ことで収穫回数が増えた。(春菊)

※ 個人の感想です。収量や品質を保証するものではありません。



これからどんどん冷え込みが厳しくなる今こそ、ハウス内の温度環境の改善に、設置が簡単で作物の <mark>生育促進が可能なアビルヒータ</mark>ーの導入を検討してみてはい<mark>かがでしょうか?</mark>







最低気温が10℃を下回るようになり、冬に合わせた環境制御が必要な季節になってきました。

作物の光合成産物の転流は比較的高い温度で促進されるため、今の時期、 夕方になると日の入りより早いうちにカーテンを閉めるようにしています。 これにより、ハウス外への熱放出を遮断して内部に熱を留めることで、 エネルギーを節約しつつ、前夜半のハウス内を果実への転流促進に必要な 温度に保つことができます。

この頃では暖房機による早朝加温も始めました。生育温度と植物生理の 関係性と省エネルギーのバランスを意識して、トマトの生育に最適な栽培 管理を目指していきます。



内張りフィルム



アンテナ掲示板 📮



施設栽培における省エネルギー化

農林水産省生産局長名により施設園芸での省エネルギー に向けた取組強化の依頼文が出されています。そこで、 すでに通知されています「施設園芸省エネルギー生産管理 マニュアル(改定2版)」より点検・対策のポイントを下記 にまとめましたのでご覧ください。

(1) 外張り被覆材

- ✓ 外張りの被覆材に破れや隙間はありませんか?
- ✓ 天窓や出入口に破損や隙間はありませんか?
- ✓ 被覆資材の留め具は緩んでいませんか?
- ✓ 冬の間、使用しない換気扇シャッターや出入口、 側面巻き上げフィルムは目張りをお勧めします。

(2) 内張りカーテン

- ✓ カーテンに隙間はできていませんか? (例) 側面カーテン裾部、出入口付近、妻面、 側面と天井面のつなぎ目、屋根の谷部など
- ✓ カーテン裾部は固定されていますか?

農林水産省では、施設園芸の生産現場における省エネ化に 向けた取り組みの推進を目的として、「施設園芸省エネルギー 生産管理マニュアル(改定2版)」などを公開しています。上記 以外にも暖房機やセンサー、温度管理などについても紹介され ています。これから気温がますます下がっていきますので、 ご自身のハウスでエネルギーのロスがないか、ぜひ一度 確認してみてください。

- 農<mark>林水産省「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル(</mark>改定2版)」 https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/pdf/manyual-kaitei2.pdf
- 農林水産省「施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート(改定2版)」 https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/pdf/check-kaitei2.pdf

<外張り被覆の隙間対策例>











使用しない出入口を目得

<内張りカーテンの隙間例>














内張りカーテンにおいて隙間ができやすい部分

引用資料:施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル(改定2版)

ランナーvol.37 2020年11月発行 掲載記事の無断転載を禁じます。 発行所 株式会社 大仙 営業事業部

〒440-8521 愛知県豊橋市下地町字柳目8

[TEL]0532-54-6521 [FAX]0532-57-1751 [E-mail]mail.magazine@daisen.co.jp [登録]

